

Акт

обстеження закладу освіти з метою верифікації даних щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, внесених до паспорту безпеки закладу

" _____ " січня 2024 р.

м. Чернівці
(назва населеного пункту)

Мною, провідним інспектором відділу запобігання НС по м. Чернівці ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області Гауряком Дмитром Васильовичем, спільно з директором Чернівецького ліцею №12 "Ювілейний" Чернівецької міської ради Бабух Русланою Іванівною " _____ " січня 2024 року здійснено обстеження Чернівецького ліцею №12 "Ювілейний" Чернівецької міської ради, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 1 код ЄДРПОУ 21431052

(повне найменування закладу освіти, його місце знаходження, код ЄДРПОУ)

з метою верифікації даних щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, внесених до паспорту безпеки закладу, а саме:

- в пункті 2 розділу I паспорту зазначено представника ДСНС, закріпленого за закладом та контактний номер телефону - провідний інспектор відділу запобігання НС по м. Чернівці ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області Гауряк Дмитро Васильович, тел.0502175449;

(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові посадової особи ДСНС, контактний телефон)

- пункт 2 розділу III паспорту щодо наявності укриття зазначено, що наявні 2 укриття належним чином облаштовані, розраховані на всіх учасників освітнього процесу, а саме: 2 найпростіших укриття місткістю на 1084 особи, які розташовані в цокольних приміщеннях старшої та молодшої школи (кількість учасників освітнього процесу - 927);

- в розділі V паспорту "Пожежна безпека закладу освіти" зазначено, що в закладі наявний припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки №126 від 18.06.2021 яким запропоновано до виконання 3 заходи, акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки №200 від 18.06.2021 за результатами якого недоліків виявлено 3 недоліки, акт перевірки готовності закладу освіти до нового 2023/2024 навчального року за результатами якої запропоновано 7 заходів.

За результатами обстеження встановлено, що інформація, внесена до паспорту безпеки закладу щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, є достовірною.

Посадова особа ДСНС

(підпис)

Гауряк Д.В.
(ініціали, прізвище)

Керівник чи уповноважена особа
закладу освіти _____

(підпис)

Бабух Р.В.
(ініціали, прізвище)